

FACTOR DE RIESGO COMPUERTA CONTRA INUNDACIONES:

Consecuencia	Factor de riesgo
Filtración de agua.	<ul style="list-style-type: none">- Mal sellado de los bloques de aluminio y rieles de acero.- Uso de materiales no resistentes.- Falta de presión en las perillas.- Superficie desnivelada.- Falta de colocación de solera de presión.- Mal uso de la compuerta.
Instalación incorrecta.	<ul style="list-style-type: none">- Instructivo de armado no claro.- Proceso de armado complejo y tardado.- Mal ensamblaje.- Falta de tiempo.
Auto-apresamiento.	<ul style="list-style-type: none">- Diseño de elaboración inadecuado.- Materiales ineficientes y de mala calidad.
Robo de compuerta.	<ul style="list-style-type: none">- Falta de colocación de solera (lamina pequeña) de seguridad.- Falta de colocación de tornillos y perillas de seguridad.- Uso de compuerta en tiempos innecesarios.
Lesión corporal.	<ul style="list-style-type: none">- Malos acabados de materiales.- Mala calidad de materiales.- Mal uso de la compuerta.- Mala colocación de tornillos y perillas.- Corrosión de materiales (causando enfermedades).
Daños estructurales.	<ul style="list-style-type: none">- Desgaste de concreto en el marco de la entrada.- Mal seguimiento de la toma de decisiones de implementación.- Poco o nulo mantenimiento del marco de la entrada.